

## Esteettömyystiedot, Roddis

Esteettömyystiedot kattavat kulkureitit sisäänkäynniltä liikuntatiloihin.

Työtehtävissä olevat avustajat ovat tervetulleita liikuntavuoroille ja kuntosaleille ilmaiseksi. Palveluskoirat saavat tulla kaikkiin liikuntatiloihimme. Koiran läsnäolosta tulee neuvotella, mikäli tiloissa on allergisia henkilöitä. Liikuntatiloissa ei ole induktiosilmukkaa.

### Reitti pääsisäänkäynnille:

Sisäänkäynti osoitteesta Hämeenkatu 22. Sisäänkäynnille johtaa kolme porrasta. Avainkortin lukija on seinässä oven vasemmalla puolella. Ulko-ovella ei ole erillistä valaistusta.

Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa. Ulko- ja väliovi ovat raskaita. Molempien oviaukkojen leveys n. 76 cm. Molemmissa ovissa on kynnykset, joiden korkeus n. 3 cm.



KUVA 1: Sisäänkäynti

## Sisätilat:

Kuntosalitila, pukuhuoneet sekä WC- ja suihkutilat sijaitsevat kellarikerroksessa.

Rakennuksessa ei ole hissiä. Kellariin kuljetaan portaita, jotka sijaitsevat heti sisäänkäynnin jälkeen vasemmalla. Oikealla puolella portaita on kaide. Askelman syvyys n. 30 cm.


Askelkorkeus n. 17 cm. Askelmissa ei ole kontrastieroa lattian väriytykseen.

Portaiden alapäässä olevan oven oikealla puolella on avainkortin lukija. Oven avaamiseen tarvitaan huomattavaa voimaa. Oviaukon leveys n. 76 cm. Ovessa on pyöristetty kynnyks, joka on n. 5 cm korkea.



KUVA 2: Portaat ja väliovi

Oven jälkeen käytävällä käännetään kahdesti oikealle. Kuntosalin sisäänkäynti sijaitsee käytävän päässä. Avainkortin lukija on oven vasemmalla puolella. Ovi on raskas. Oviaukon leveys n. 85 cm. Kynnyksen korkeus n. 2 cm.



KUVA 3: Kuntosalin sisäänkäynti käytävän päässä

**Naisten ja miesten pukuhuoneet:** Pukuhuoneet sijaitsevat kuntosalitilassa, sisään tultaessa vasemmalla. Ensimmäisenä miesten pukuhuone, toisena naisten pukuhuone. Oviaukkojen leveydet n. 81 cm. Kynnysten korkeudet n. 2 cm. Pukuhuoneissa on WC ja suihku. Kuntosalilla ei ole esteetöntä tai sukupuolineutraalia pukuhuonetta tai WC:tä.