

Esteettömyystiedot, Sport Sirkka

Esteettömyystiedot kattavat kulkureitit sisäänkäynniltä liikuntatiloihin.

Työtehtävissä olevat avustajat ovat tervetulleita liikuntavuoroille ja kuntosaleille ilmaiseksi. Palveluskoirat saavat tulla kaikkiin liikuntatiloihimme. Koiran läsnäolosta tulee neuvotella, mikäli tiloissa on allergisia henkilöitä. Liikuntatiloissa ei ole induktiosilmukkaa.

Reitti pääsisäänkäynnille:

Sport Sirkkan osoite on Sirkkalankatu 13. Sisäänkäynti osoitteesta Uudenmaankatu 14.

Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ulko-ovella ei erillistä valaistusta. Liikuntatilan yhteydessä ei ole parkkipaikkoja, mutta läheisten katujen varsille voi parkkeerata.

Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa. Ulko-ovesta on kulku myös asuintalon rappukäytävään. Summeri on ulko-oven vasemmalla puolella. Avaintagin lukija on ovesta kahvan yläpuolella. Ulko- ja väliovi ovat raskaita. Väliovi sijaitsee ulko-ovesta sisään tultaessa heti oikealla puolella.

Ulko-ovi: oviaukon leveys n. 91 cm/169 cm, jos molemmat ovet avataan. **Väliovi:** oviaukon leveys n. 96 cm. Molemmissa ovissa on kynnykset, joiden korkeus on maksimissaan kolme senttimetriä.



KUVA 1: Ulko-ovi Uudenmaankadulta katsottuna



KUVA 2: Väliovi ulko-ovelta katsottuna

Katutason sisätilat:

Sisäänkäynti, liikuntatilat ja hierontatila sijaitsevat samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.


Palvelutiski sijaitsee sisäänkäyntiä vastapäätä. Sen näkee heti sisään tultaessa. Tiskin korkeus n. 100 cm. Palvelutiskin vieressä on vartioimaton naulakko.

Liikuntatila: Oviaukon leveys n. 95 cm/191 cm, jos molemmat ovet avataan. Kynnys n. 2,5 cm. Liikuntasalissa sijaitsee esteetön WC, jota voi käyttää yksilöpukuhuoneena. Esteettömän WC:n oviaukon leveys n. 91 cm, kynnys n. 2,5 cm. Esteettömässä WC:ssä ei ole suihkua.

Liikuntasalissa on myös kaksi sukupuolineutraalia WC:tä, joita voi käyttää yksilöpukuhuoneina. Liikuntasalin WC:t ovat käytössä vain tuntien välisenä aikana.



KUVA 3: Palvelutiski väliovelta katsottuna



KUVA 4: Liikuntatilan sisäänkäynti palvelutiskiltä katsottuna



KUVA 5: Esteettömän WC:n sisäänkäynti liikuntatilasta katsottuna



KUVA 6: Esteetön WC

Alakerran sisätilat:

Pukuhuoneet sijaitsevat alakerrassa. Rakennuksessa ei ole hissiä. Alakertaan kuljetaan kierreportaita. Molemmilla puolilla portaita on kaide. Askelman leveys 140cm, syvyys enimmillään 39 cm, vähimmillään 6,5 cm. Askelkorkeus 17 cm. Askelmissa ei ole kontrastieroa seinien ja lattian väriin.



KUVA 7: Portaat alakertaan väliovelta katsottuna

Pukuhuoneet ja pesutilat: Pukuhuoneissa ei ole esteettömiä vessoja eikä yksilöpukuhuoneita.

Miesten pukuhuone ja suihkut: Oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Kevyt ovi.

Pukuhuoneessa on kaksi esteellistä WC:tä, oviaukkojen leveydet n. 64 cm. Pukuhuoneessa on kaksi suihkua, joihin ei ole erillistä ovea.

Naisten pukuhuone ja suihkut: Oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Kevyt ovi.

Pukuhuoneessa on kaksi esteellistä WC:tä, oviaukkojen leveydet n. 64 cm. Pukuhuoneessa on kaksi suihkua, joihin ei ole erillistä ovea.

Sukupuolineutraali pukuhuone: Oviaukon leveys n. 81 cm, ei kynnystä. Ei suihkua eikä WC:tä.