

Esteettömyystiedot, Tyyssija

Esteettömyystiedot kattavat kulkureitit sisäänkäynniltä liikuntatiloihin.

Työtehtävissä olevat avustajat ovat tervetulleita liikuntavuoroille ja kuntosaleille ilmaiseksi. Palveluskoirat saavat tulla kaikkiin liikuntatiloihimme. Koiran läsnäolosta tulee neuvotella, mikäli tiloissa on allergisia henkilöitä. Liikuntatiloissa ei ole induktiosilmukkaa.

Reitti pääsisäänkäynnille:

Tyyssijan osoite on Inspektorinkatu 12. Sisäänkäynti sisäpihalla, C-ovi. Kulkureitti on tasainen. Ulko-ovella ei erillistä valaistusta. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Saattoliikenteelle ei ole erillistä pysähtymispaikkaa. Liikuntatilan yhteydessä ei ole parkkipaikkoja, mutta läheisten katujen varsille voi parkkeerata.

Ulko-oven oviaukon leveys n. 85 cm/ n. 114 cm, jos erikseen avattava lisäosa avataan. Kulikutagin lukija on seinässä oven vasemmalla puolella. Ulko- ja väliovi ovat automaattiovia, jotka aukeavat, kun tagia näyttää lukijaan. Väliovi sijaitsee ulko-ovesta sisään tultaessa heti vasemmalla puolella. Kulikutagin lukija on oven oikealla puolella. Väliovent oviaukon leveys n. 103 cm. Molemmissa ovissa on kynnykset, joiden korkeus on maksimissaan kolme senttimetriä.



KUVA 1: Sisäänkäynti



KUVA 2: Väliovi ulko-ovelta katsottuna

Sisätilat:

Kuntosalialue, pukuhuoneet sekä WC- ja suihkutilat sijaitsevat samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Väliovesta tullaan aulaan, jossa pukuhuoneet sijaitsevat oikealla. Aulassa on vartioimaton naulakko. Tila jatkuu yhtenäisenä kuntosalialueelle. Kuntosalialueelle tultaessa heti oikealla on valkoisella viivalla rajattu vapaapainoalue, jonka lattiamateriaali on muuta lattiaa joustavampi.

Pukuhuoneet: Väliovesta tultaessa ensimmäisenä oikealla on naisten pukuhuone, seuraavaksi esteetön sukupuolineutraali WC, joka toimii myös yksilöpukuhuoneena ja viimeisenä miesten pukuhuone.

Naisten pukuhuone: Raskas ovi. Ovessa sulkija. Oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Pukuhuoneessa on WC, jonka oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Suihkutilan oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Suihkutilan ovessa sulkija. Kaksi suihkua, jotka on erotettu toisistaan kevyellä seinällä.

Esteetön sukupuolineutraali WC/yksilöpukuhuone: Kevyt ovi. Oviaukon leveys n. 91cm, ei kynnystä. Avustajan on mahdollista avustaa WC-istuimen molemmilta puolilta. Tilassa on suihku ja suihkupankeki.

Miesten pukuhuone: Raskas ovi. Ovessa sulkija. Oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Pukuhuoneessa on WC, jonka oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Suihkutilan oviaukon leveys n. 82 cm, ei kynnystä. Suihkutilan ovessa sulkija. Kaksi suihkua, jotka on erotettu toisistaan kevyellä seinällä.



KUVA 3: Esteetön sukupuolineutraali WC ja yksilöpukuhuone